

PIONEER

Automotive Industries

BOLETÍN TÉCNICO



SOPORTE FORD ECOSPORT


629759

PIONEER

Automotive Industries

MAL INSTALACIÓN

Este soporte presenta una mala instalación se instaló al revés
La guía de la base del vehículo no se instaló con la guía de fijación del soporte, al instalar de esta forma se fractura el hule por la alta vibración que genera al no sentar adecuadamente. Los tornillos de fijación marcaron la guía del soporte y sus extremos al instalarlo al revés.



**SOPORTE FORD
ECOSPORT 629759**

